



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1, Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6413 / 512-6187

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio

REGISTRO ANUAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

0002992

Fecha de Expedición: 12/12/21 Primera Revisión Bimestral: 14/2/22
Renovación Anual: 12/12/22
Zona Regional: Cole Estación Local: Renovome
Empresa: Austin Powder Dirección: 207 mora Pma Tel.: 279-0090
Marca del Vehículo: Kenworth Matrícula: BJ 3809 Color: Rojo
Tipo de Producto: material de Amonio, Hcloro Act Cap. de Carga: Segun Cap Austin
Aseguradora: ASSA Para uso en: Rep Panama Tipo de equipo: Camión
Solicitud de Servicio No: 7241 Recibido de Caja No: 26157 No. Registro Anual: 2792
Inspector: Alexis Gaudin Firma por DINASEPI: [Signature]

- OBSERVACIÓN:** 1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo y su próxima revisión es en **DOS MESES**.
2. El trámite para la renovación de este **REGISTRO ANUAL** debe realizarse en horario de oficina.
3. El equipo inspeccionado deberá portar el extintor para la clasificación y cantidad de producto que transportar.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6413 / 512-6187

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio

REGISTRO ANUAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS



Fecha de Expedición: 12/12/21 Primera Revisión Bimestral: 14/2/2022
Renovación Anual: 12/12/22
Zona Regional: Coche Estación Local: Benonome
Empresa: Austin Powder Dirección: Minera Panama Tel.: 279-0090
Marca del Vehículo: Wester Star Matricula: BJ3711 Color: blanco
Tipo de Producto: Nitrato de Amonio, Hidro Alcolico Cap. de Carga: capacidad del cisterno
Aseguradora: ASSA Para uso en: Rep de Panama Tipo de equipo: Cofuro
Solicitud de Servicio No: 7241 Recibido de Caja No.: 26157 No. Registro Anual: 2992
Inspector: Alexis Gallardo Firma por DINASEPI: [Signature]

- OBSERVACIÓN:** 1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo y su próxima revisión es en **DOS MESES**.
2. El trámite para la renovación de este **REGISTRO ANUAL** debe realizarse en horario de oficina.
3. El equipo inspeccionado deberá portar el extintor para la clasificación y cantidad de producto que transportar.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6413 / 512-6187

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio

REGISTRO ANUAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

0002990

Fecha de Expedición: 12/12/21 Primera Revisión Bimestral: 14/2/2022
Renovación Anual: 12/12/22
Zona Regional: Cocle Estación Local: Penonome
Empresa: Austin Powder Dirección: Minera Panama Tel.: 279-0090
Marca del Vehículo: Mack Matricula: B14034 Color: blanco
Tipo de Producto: Nitrito de Amonio, hidrox Aluminio Cap. de Carga: Capacidad del Cisterna
Aseguradora: ASSA Para uso en: Rep de Panama Tipo de equipo: Camión
Solicitud de Servicio No: 7241 Recibido de Caja No: 26157 No. Registro Anual: 2990
Inspector: Alexis Gaillardos Firma por DINASEPI: [Firma]

- OBSERVACIÓN:** 1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo y su próxima revisión es en **DOS MESES**.
2. El trámite para la renovación de este **REGISTRO ANUAL** debe realizarse en horario de oficina.
3. El equipo inspeccionado deberá portar el extintor para la clasificación y cantidad de producto que transportar.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6413 / 512-6187

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio

REGISTRO ANUAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

0002989

Fecha de Expedición: 12/12/21 Primera Revisión Bimestral: 14/2/22
Renovación Anual: 12/12/22
Zona Regional: Cole Estación Local: Renombré
Empresa: Austin Powder Dirección: Minero - Panamá Tel.: 279-0090
Marca del Vehículo: Mack Matricula: AB 1648 Color: blanco
Tipo de Producto: Medicato de Amorio, Hydro Active Cap. de Carga: Capacidad de Cisterna
Aseguradora: Assa Para uso en: Rep de Panamá Tipo de equipo: Cargon
Solicitud de Servicio No: 7241 Recibido de Caja No.: 26157 No. Registro Anual: 2988
Inspector: Alexis Galardo Firma por DINASEPI: [Firma]

- OBSERVACIÓN:** 1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo y su próxima revisión es en **DOS MESES**.
2. El trámite para la renovación de este **REGISTRO ANUAL** debe realizarse en horario de oficina.
3. El equipo inspeccionado deberá portar el extintor para la clasificación y cantidad de producto que transportar.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1, Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6413 / 512-6187

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio

REGISTRO ANUAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

0002994

Fecha de Expedición: 12/12/21 Primera Revisión Bimestral: 14/2/2022
Renovación Anual: 12/12/22
Zona Regional: Cole Estación Local: Penonome
Empresa: Austin Powder Dirección: Minera Pma Tel.: 279-0090
Marca del Vehículo: Macan Matrícula: B14489 Color: blanco
Tipo de Producto: Dilato de Amonio, Hidro Amino Cap. de Carga: Capacidad del Cisterna
Aseguradora: ASSA Para uso en: Rep de Pma Tipo de equipo: Camión
Solicitud de Servicio No: 7241 Recibido de Caja No.: 26157 No. Registro Anual: 2994
Inspector: Alexis Gallardo Firma por DINASEPI: [Signature]

- OBSERVACIÓN:** 1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo y su próxima revisión es en **DOS MESES**.
2. El trámite para la renovación de este **REGISTRO ANUAL** debe realizarse en horario de oficina.
3. El equipo inspeccionado deberá portar el extintor para la clasificación y cantidad de producto que transportar.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6413 / 512-6187

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio

REGISTRO ANUAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

0002993

Fecha de Expedición: 12/12/21 Primera Revisión Bimestral: 14/2/2022
Renovación Anual: 12/12/22
Zona Regional: Cocle Estación Local: Panamá
Empresa: Austin Powder Dirección: Minera Panamá Tel.: 6789-3734
Marca del Vehículo: Mercedes Matrícula: CY 7267 Color: Blanco
Tipo de Producto: Nitrato de Amonio, Hidrox Acet Cap. de Carga: Capacidad de Cisterna
Aseguradora: ASSA Para uso en: Rep de Panamá Tipo de equipo: Camión
Solicitud de Servicio No: 7041 Recibido de Caja No.: 26157 No. Registro Anual: 2993
Inspector: Alexis Garbido Firma por DINASEPI: [Firma]

OBSERVACIÓN: 1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo y su próxima revisión es en **DOS MESES**.

2. El trámite para la renovación de este **REGISTRO ANUAL** debe realizarse en horario de oficina.

3. El equipo inspeccionado deberá portar el extintor para la clasificación y cantidad de producto que transportar.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1, Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6413 / 512-6167

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio

REGISTRO ANUAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

0002988

Fecha de Expedición: 12/12/21 Primera Revisión Bimestral: 14/2/22
Renovación Anual: 12/12/22
Zona Regional: Cole Estación Local: Renombré
Empresa: Austin Powder Dirección: Minera - Pma Tel.: 279-0090
Marca del Vehículo: Max Matrícula: CE 5888 Color: blanco
Tipo de Producto: Nitrato de Amonio, Hidro Aetia Cap. de Carga: Capacidad del Cisterna
Aseguradora: Assa Para uso en: Rep de Panamá Tipo de equipo: Camión
Solicitud de Servicio No: 7241 Recibido de Caja No.: 26157 No. Registro Anual: 2988
Inspector: Alexis Gallardo Firma por DINASEPI: [Signature]

- OBSERVACIÓN:**
1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo y su próxima revisión es en **DOS MESES**.
 2. El trámite para la renovación de este **REGISTRO ANUAL** debe realizarse en horario de oficina.
 3. El equipo inspeccionado deberá portar el extintor para la clasificación y cantidad de producto que transportar.